



NOMBRE:	CAPILLA DE SANTO ANTONIO DE VILAR	FICHA Nº:	A013
NÚCLEO:	VILAR	PARROQUIA:	VILAVELLA, STA. MARÍA
CARÁCTER DEL INVENTARIO: ARQUITECTURA RELIGIOSA		ORDENANZA DE APLICACIÓN: E/PP	
GRADO DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN INTEGRAL		CLASIFICACION DEL SUELO: SNR	

DESCRIPCIÓN DEL BIEN: Estructura de nave única con fábrica mixta de perpiaño y esquisto y cubrición de pizarra apoyada directamente sobre la fábrica a dos aguas típica de la zona. Atrio conformado por un muro y un machón sobre los que apoya la estructura de madera a dos aguas de armadura española –par, hilera y pendolón-, con cubrición de lajas de pizarra. Espadaña muy rudimentaria con molduras, cuerpo de hueco único con hueco para campana rematado con medio punto y frontón triangular con cruz. Nave principal cubierta a dos aguas. El único hueco es el de entrada con arco adintelado.



LOCALIZACIÓN DEL ELEMENTO CATALOGADO: perímetro delimitado por una línea verde.

ÁREA DE PROTECCIÓN: grafiada en el entorno del bien con una línea marrón.

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO: medio rural

ESTADO DE CONSERVACIÓN: presenta un aceptable estado de conservación.

TITULARIDAD: privado.